

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
トヨタ	平成16年12月	PB-XZU341	ドライバン	XZU341-0004995	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
77,095km	135PS/99KW	M/T 5速	パキューム	長:4,520 mm 高:2,110 mm	幅:1,700 mm 門高:2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	/	
P/W (助手席)	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ アンダーミラーキャップ 欠品

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れキズ。インパネポケット・グローブボックスフタ欠品。蛍光灯不良。運転席ドアガタ。キャブ・ボデー文字消し塗装。
記録簿 無()

タイヤ残量





単位: mm

6	0		
—	—		
0	1	0	0
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2ED314」	平成16年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2個。ベンチレータ左前1個。前面上部収納式棚付。左右スライド扉付。前面ルーフへこみ（雨漏れ後有り）。観音扉合わせ面パッキン切れ（隙間有り）。			
パワーゲート／格納ゲート／手動引出格納式垂直ゲート	極東開発工業	CV800-B1ERT2 「Q4T104361N」	平成16年
【備考】PG寸法：全長1210mm全幅1680mm（有効長1070mm有効幅1680mm）。最大荷重800kg。歩み板付。リモコン不良。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ