

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	令和 1年2月	2RG-FP74HDR	トラクタ	FP74HD-500711		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
595,459km	428PS/315KW	A/T シフトパイロット 12速	エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き		◎	
ギア抜け		◎	
クラッチ		/	
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
リターダ		/	
		/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	

異常ランプ	△	「リターダーが使用不可 可能です」警告表示
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	デジタル

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	破れ、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 400L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エア漏れ有り
キャブ内傷・汚れ 有り
スマートキー2個 燃料タンクキー2本 AdBlueタンクキー2本

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm





	10	10	
	—	—	
5	6	6	5
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—
スベア		—	—

素材：アルミ 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C 「13081074 25」	平成30年
【備考】キャパシティ13000kg 第五輪荷重11500kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】