

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成16年10月	PA-NPR81R	平ボディ	NPR81-7001707
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
253,902km	160PS/118KW	A/T スムーサー 6速	ハキューム	長: 4,390 mm 幅: 2,085 mm 高: 360 mm 門高: 1,320 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量少ない	シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎			○	シートカバー破れ
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付 着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	点検項目	結果	状態
異音	◎		デフロック					
オイル漏れ	◎		異音 ◎					
リターダ	/		オイル漏れ ◎					
						デフロック /		

特記事項 キャブ内汚れ、運転席側キーシリンダー欠損、パトライト(橙)、ヒートゲージ不良、シフト変速時タイムラグあり





記録簿 有 (H19~R2)

タイヤ残量				
単位: mm				
7	8			
—	—			
6	7	5	4	
—	—	—	—	
スペア	5	—		

タイヤサイズ			
	215/85R16	215/85R16	
	—	—	
215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
—	—	—	—
スペア	215/85R16	—	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		平成16年10月
【備考】セイコーラック			
パワーゲート/跳ね上げゲート	極東開発工業	GII1000	平成16年10月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1400mm 全幅2120mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----