

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年1月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-103281
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
204,368km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,347 mm 幅：2,273 mm 高：2,300 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	○	アッパーホースエンジン側漏れ跡有り
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項
記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
6	8		
－	－		
7	7	3	7
6	7	6	7
スペア		－	13

タイヤサイズ			
275/80R22.5		275/80R22.5	
－		－	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		－	275/80R22.5
素材：アルミ		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	B180809 「TPA8685」	平成30年11月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯LED、床型キーストン、ジョロダー4列、水抜き穴4ヶ所、サイドドア両観音			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF	平成30年11月
【備考】 -35℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ