

| 車 両 情 報  |             |             |        |                        |                      |
|----------|-------------|-------------|--------|------------------------|----------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式          | 形状     | 車台番号                   |                      |
| 日野       | 平成29年8月     | SDG-FC9JKAP | クレーン付平 | FC9JKA-23672           |                      |
| 走行       | 馬力          | シフト         | ブレーキ   | ボディ内寸                  |                      |
| 58,744km | 190PS/140KW | A/T 5速      | エア-    | 長:5,410 mm<br>高:400 mm | 幅:2,140 mm<br>門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |    | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |    | シート    | ○  | 汚れ           |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |    | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン         |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタメーター  | ◎  |    | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |    | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |    | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | /  |    |        |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |    | 走行関係   |    |              |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |    | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | /  |    | リーフサス  | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |    | エアサス   | /  |              |
|       |    |    | ETC      | ◎  | 標準 | パワステ   | ◎  |              |
|       |    |    | タコグラフ    | /  |    | ハンドル   | ○  | 擦れ           |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |    | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 |        |    |              |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 床材質      | /  | 木材 | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |    | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | /  |    |          |    |    | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |    | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |    | デフロック  | /  |              |
| リターダ  | /  |    |          |    |    |        |    |              |





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。左側ドアバイザー割れ。  
エンジンキー1本。

記録簿 有 (H30/5~R6/2)

| タイヤ残量    |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|----------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm   |   |   |   |             |             |             |             |
| 9        | 9 |   |   | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 |             |             |
| —        | — |   |   | —           | —           |             |             |
| 9        | 9 | 9 | 9 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 |
| —        | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア      |   | 7 | — | スベア         |             | 225/90R17.5 | —           |
| 素材: スチール |   |   |   | 備考:         |             |             |             |

| 上物仕様                                    |        |                      |         |
|-----------------------------------------|--------|----------------------|---------|
| 上物名                                     | メーカー   | 型式「製造番号」             | 年式      |
| 平ボディ                                    | トヨーボディ | 「17521649」           | 平成29年   |
| 【備考】 煖り左右ロープ穴3対。床板割れ。                   |        |                      |         |
| クレーン／クレーン                               | ユニック   | URG344<br>「G 102536」 | 平成29年7月 |
| 【備考】 2.93t。ブーム4段。フックイン。アウトリガー標準幅。ラジコン付。 |        |                      |         |
|                                         |        |                      |         |
| 【備考】                                    |        |                      |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|