

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年8月	SDG-FC9JKAP	クレーン付平	FC9JKA-23685	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
19,760km	190PS/140KW	A/T 5速	エア-	長:5,410 mm 高:400 mm	幅:2,140 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	音出ない
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	○	ギヤボックスオイルにじみ
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L 凹み有

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ・キズ。
エンジンキー3本。

記録簿 有 (R2/2~R6/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
7	7	7	7	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		7	—	スベア		225/90R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	トヨーボディ	「17521651」	平成29年
【備考】 煽り左右ローブ穴3対。床板腐食、割れ。			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G102538」	平成29年7月
【備考】 2.93t。ブーム4段。フックイン。アウトリガー標準幅。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------