

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
マツダ	平成29年7月	TRG-LHR85A	平ボディ	LHR85-7007280	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
130,212km	110PS/81KW	M/T 5速	ハキ्यूム	長:3,050 高:370	mm 幅:1,600 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 63L
点検項目	結果	状態	上物仕様					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 左リヤフェンダー割れ
キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー2本 (内、キーレス付1本)

記録簿 有 (H30/7~R6/1)

タイヤ残量

単位: mm

				4	3		
				—	—		
1	1	1	1				
—	—	—	—				
スベア				6	—		





タイヤサイズ

		—	—		
		—	—		
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
スベア		—	—		

素材: スチール 備考: 185/75R15

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車	「1113807」	平成29年
【備考】 煽り3方開 ロープフック サイド6対／リヤ2ヶ所 ロープ穴4対			
パワーゲート／垂直ゲート	極東開発工業	S400-1SR72 「177060069N」	平成29年
【備考】 全長670mm 全幅1600mm 有効長550mm 有効幅1480mm 最大昇降荷重400kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----