

管理番号：0836065

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





[illegible]

特記事項 キャブ内キズ汚れ・傷。 蛍光灯レンズ割れ。ルーフ凹み。
エンジンキー3本

記録簿 有 (H29/3~R6/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		9	—	スベア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

素材：スチール 備考：



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------