

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成16年12月	VF-XKU304E	バン	XKU304-0001597		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
187,978km	PS/KW	M/T 5速	パキューム	長：2,426 高: 2,086	mm 幅：1,656 mm 門高：2,113	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	エンジン不動	エアコン	△	エンジン不動	シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	△	ハイブリッドバッテリー取り外し	ヘッドライト（種類）	－	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、オイルパン	オルタネーター	△	エンジン不動	ヘッドライト（不具合）	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ウinker	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	△	左ミラー欠品
排気	△	エンジン不動	異常ランプ	△	エンジン不動	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	－		点検項目	結果	状態
ターボ	△	エンジン不動	オーディオ（不具合）	◎		ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	△	エンジン不動	バックカメラ（色）	－		エアサス（種類）	－	
ミッション			バックカメラ（不具合）	／		エアサス（不具合）	／	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	／		パワーステアリング	△	エンジン不動
ギア鳴き	△	エンジン不動	ETC	／		リーフサス	◎	
ギア抜け	△	エンジン不動	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	
クラッチ	△	エンジン不動	デフ					
異音	△	エンジン不動	点検項目	結果	状態			
オイル漏れ	◎		異音	△				
リターダ	／		オイル漏れ	◎				
			デフロック	／				



特記事項 エンジン不動ハイブリッドバッテリー取り外し

記録簿 無（ ）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			195/85R16	195/85R16		
－	－			－	－		
8	9	9	8	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
－	－	－	－	－	－	－	－
スペア				スペア	－	－	
				素材：鉄	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トヨタ車体	なし「なし」	(不明)
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】 エンジン不動			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----