

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年8月	TKG-XZU620T	ダンプ	XZU620-0010814
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
106,369km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキ्यूム	長:3,050 mm 幅:1,590 mm 高:370 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	シートカバー付き
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 インタークーラーホース しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左レンズキズ
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
水漏れ	◎		坂道発進装置	／				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	◎				
マフラー	◎		バックカメラ	／				
ターボ	◎		電格ミラー	◎				
冷却水吹返	◎		ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール BOL
リターダ	／							
リターダ	／							
デフ						点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態				異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 エンジンキー5本、キャブ内汚れ、右リヤフェンダー曲り。

記録簿 有 (H31/2~R6/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
	5	4			195/85R16	195/85R16	
	—	—			—	—	
3	3	4	3	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		9	—			195/85R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-31 「16U067012Y」	平成28年6月
【備考】 前立て・床板サビ、床板凹み有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------