

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年1月	2KG-FC2ABG	冷凍バン	FC2AB-100457
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
273,602km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：860 mm 幅：249 mm 高：330 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	○	タバコ穴 エグレ						
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D						
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎							
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎							
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎							
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係								
排気	◎		異常ランプ	◎										
マフラー	◎		オーディオ	◎										
ターボ	◎		バックカメラ	◎										
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎										
ミッション			ETC	/		点検項目								
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/										
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎							
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	◎	リヤエアサス						
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ	パワステ	◎							
異音	◎		デフ			ハンドル	○	擦れ						
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L						
リターダ	/					点検項目								
						異音	◎							
						オイル漏れ	◎							
						デフロック	/							

特記事項	キャビン汚れ・キズ
記録簿	有（H30/5～R3/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	10		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
4	3	4	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				10	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8388-4 「B17084」	平成29年11月
【備考】左サイドドア（観音扉） ラッシング2段 水抜き穴4ヶ所 ※結露防止シート剥がれ			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50DC 「2L2NJ6STB」	平成29年11月
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「17TT090300N」	平成29年
【備考】庫内リモコン有り 幅：2,200mm 奥行：1,250 ※キズ・ヘコミ有り キャスターストッパー格納しない			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき