

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年4月	QPG-FU65VZ	冷凍バン	FU65VZ-520148
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
605,335km	420PS/309KW	A/T イノマツト	エア－	長：9,360 mm 幅：2,280 mm 高：2,280 mm 門高：2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	リーフサス	/	
ギア抜け	◎					エアサス	△	総輪エアサス 前後車高調整不良
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L
リターダ	/					デフ		
						点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項	リア観音裏側めくれ、ロックバー開閉時固い
記録簿	有（H31/4～R3/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10	10	10	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
11	12	12	12	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
1	1	7	2	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	4	—	—	スペア	295/80R22.5	—	—
素材：アルミ				備考：リア全数再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TB7046 「b060423」	平成18年5月
【備考】ラッシング2段、ジョロダー4列、床型キーストン、庫内灯4ヶ、サイドドア			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング	TU-1200	平成28年4月
【備考】2エバー、-29℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リベア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ