

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年7月	QKG-CYL77A	アルミ平	CYL77A-7005423	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,274,710km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 高：780 mm	幅：2,390 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	オイルプレッシャースイッチ滲み、エアドレイヤー汚れ	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
			P/W（運転席）	○	上昇時キー音（小）	ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左カパーキズ・擦れ
水混入	◎		坂道発進装置	◎				
水漏れ	◎		異常ランプ	◎				
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎				
排気	◎		バックカメラ	◎	カラー			
マフラー	○	テールパイプすず付着	電格ミラー	◎				
ターボ	◎		ETC	◎	標準			
冷却水吹返	◎		タコグラフ	◎	アナログ、デジタル			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	○	リヤエアサス、ひび
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	◎	永久磁石式						
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、ナンバー灯、左前サイドマーカー不灯
※R3/2月925000Km時リビルトエンジン載せ替え済み

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	5			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
6	8	7	8	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
6	8	6	6	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア		14	—	スベア		295/80R22.5	—
素材: スチール				備考: フロントのみスタッドレス			