

| 車両情報      |             |             |      |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状   | 車台番号                                            |
| 日野        | 平成27年12月    | QPG-FW1EXEG | 冷凍バン | FW1EXE-13750                                    |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ | ボディ内寸                                           |
| 512,950km | 380PS/279KW | M/T 7速      | エア－  | 長：9,400 mm 幅：2,276 mm<br>高：2,443 mm 門高：2,260 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



| エンジン  |    |       | 電装関係     |    |        | キャビン   |    |                   |
|-------|----|-------|----------|----|--------|--------|----|-------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態     | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| 異音    | ◎  |       | エアコン     | ◎  |        | シート    | ○  | タバコ穴              |
| オイル混入 | ◎  |       | スターター    | ◎  |        | ヘッドライト | ◎  | H I D             |
| オイル漏れ | ◎  |       | オルタネーター  | ◎  |        | ウィンカー  | ◎  |                   |
| 水混入   | ◎  |       | P/W（運転席） | ◎  |        | ワイパー   | ◎  |                   |
| 水漏れ   | ◎  |       | P/W（助手席） | ◎  |        | ミラー    | ◎  |                   |
| 燃料漏れ  | ◎  |       | 坂道発進装置   | ◎  |        | 走行関係   |    |                   |
| 排気    | ◎  |       | 異常ランプ    | ◎  |        | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| マフラー  | ◎  |       | オーディオ    | ○  | アンテナ折れ | リーフサス  | ◎  |                   |
| ターボ   | ◎  |       | バックカメラ   | ◎  | カラー    | エアサス   | ◎  | リヤエアサス            |
| 冷却水吹返 | ◎  |       | 電格ミラー    | ◎  |        | パワステ   | ◎  |                   |
| ミッション |    |       | ETC      | ◎  | 2.0    | ハンドル   | ◎  |                   |
| 点検項目  | 結果 | 状態    | タコグラフ    | ◎  | デジタル   | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>300L 300L |
| ギア鳴き  | ◎  |       | 上物仕様     |    |        | デフ     |    |                   |
| ギア抜け  | ◎  |       | 点検項目     | 結果 | 状態     | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| クラッチ  | ◎  |       | 床材質      | /  | アルミ    | 異音     | ◎  |                   |
| 異音    | ◎  |       |          |    |        | オイル漏れ  | ◎  |                   |
| オイル漏れ | ◎  |       |          |    |        | デフロック  | ◎  |                   |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式 |          |    |        |        |    |                   |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 特記事項 | ドライブレコーダー、温度記録計、運転席側室内灯レンズ欠品 |
| 記録簿  | 有（H28/11～R2/3）               |

| タイヤ残量 |    |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |    |   |   |             |             |             |             |
| 10    | 10 |   |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 9     | 9  |   |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 8     | 7  | 6 | 8 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 8     | 8  | 7 | 9 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スベア   |    |   |   |             | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |
|       |    |   |   | 素材：スチール     | 備考：         |             |             |

| 上物仕様                                                                  |         |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|
| 上物名                                                                   | メーカー    | 型式「製造番号」          | 年式    |
| 冷凍バン                                                                  | 日本フルハーフ | ELGO<br>「E7E1656」 | 平成27年 |
| 【備考】ラッシング2段、床型キーストン、ジョロダー4列、センターローラー、庫内灯8ヶ、天井結露防止シート、水抜き穴4ヶ所、90度ストッパー |         |                   |       |
| 冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）                                                    | 菱重      | TU100SAM-CNF      | 平成27年 |
| 【備考】-35℃設定、2エバー                                                       |         |                   |       |
| 【備考】                                                                  |         |                   |       |

| 外装状態     |        |         |           |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石        |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア可) |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |