

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成22年7月	BDG-XZU304X	高所作業車	XZU304-1010007		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
134.288km	136PS/100KW	M/T 5速	パキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーカバー 滲み
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	△	作動しない ESランプ点滅
異常ランプ	○	ESランプ点滅
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	

EIC	◎	標準
タコグラフ	/	
点検項目	結果	状態
床材質	/	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー3本 ボディキー1本、フロントガラスウェザーストリップ（運転席側上部）雨漏れ

記録簿 有 (H24/6)

タイヤ残量





単位: mm

	5	3	
	—	—	
4	4	4	4
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	SB10A 「731164」	平成22年6月
【備考】 3段式伸縮ブーム 作業床高さ9.7m 作業床積載荷重200kg アワメーター8510.0h FRPバケット 敷板4枚			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------