

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年4月	QPG-FU64VZ	冷凍バン	FU64VZ-521524
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
346,016km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,360 mm 幅：2,280 mm 高：2,260 mm 門高：2,190 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーワイパー動かす。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス スーパードライブ付。
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項	キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。
記録簿	有（H30/5～R2/5）

タイヤ残量			
単位：mm			
10	9		
—	—		
9	10	10	10
13	14	14	14
スベア		10	—

タイヤサイズ			
295/80R22.5		295/80R22.5	
—		—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア		295/80R22.5	—
素材：スチール		備考：スタッドレスタイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	パプコ	18-4212	平成18年7月
【備考】 断熱リヤ100mm、サイド70mm。床キーストン。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ（1ケ不灯）。水抜き穴前後2対。可動式保冷カーテン。左観音式サイド扉。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU73E5-CN 「690100002BL」	平成18年6月
【備考】 -30℃設定。（ 1hで +28℃ → +11℃ 確認）。 アワメーター 21152.8h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ