

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年4月	QPG-FU64VZ	冷凍パン	FU64VZ-521512
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
426,699km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,350 mm 幅:2,300 mm 高:2,240 mm 門高:2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ブレあり	エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ホース	○	オイルにじみ	バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	○	リヤシール にじみ						
リターダ	/							





特記事項 左F rショックオイルにじみ。
観音裏側サビ有り

記録簿 有 (H30/5~R3/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	0			295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—			—	—	
9	8	8	7	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
9	10	9	11	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				スベア	—	295/80R22.5	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	パプコ	「18 4 35」	平成18年
【備考】ラッシング2段、床T型キーストン、ショロダー4列、水抜き穴4ヶ所、庫内灯4ヶ、左サイドドア(観音式)			
冷凍機/サブエンジン(スタンバイ付)	菱重	TU73E	平成18年
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------