

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年1月	QPG-FU64VZ	冷凍バン	FU64VZ-500048
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
752,826km	380PS/279KW	A/T イノマツト	エアー	長：9,330 mm 幅：2,270 mm 高：2,240 mm 門高：2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	オイルパン	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		シリンダーヘッド左側にじみ	パワーウィンドウ（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ、カバー外れ
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
排気	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
ターボ	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
冷却水吹き返し	◎		ETC	／		ハンドル	◎	
ミッション			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ	異音	◎	
クラッチ	／					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項	キャブ内汚れ、傷
記録簿	有（R1/11～R2/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	4	4		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
0	0	0	0	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
10	11	13	12	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア	275/80R22.5	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	LF140672	平成26年12月
【備考】ラッシング2段、ショロダー4列、キーストン、庫内灯LED、サイドドア			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CNA	平成26年12月
【備考】2エバー、-35℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ