

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎				風向切替不良		○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		エアコン	△	デフロスターに切り替わらず	シート	○	
オイル漏れ	○	ロッカーケース オイル滲み	スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハログン
水混入	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
排気	◎		坂道発進装置	◎				
マフラー	◎		異常ランプ	◎				
ターボ	◎		オーディオ	◎				
冷却水吹返	◎		バックカメラ	/				
ミッション			電格ミラー	◎				
点検項目	結果	状態	ETC	◎	標準			
ギア鳴き	◎		タコグラフ	/				
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

記録簿 有 (H28/10~H30/10、R3/10~R5/10)

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------