

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年5月	QKG-FS50VZ	セルフローダー	FS50VZ-530046
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
641,116km	420PS/309KW	M/T 7速	エアー	長：9,070 mm 幅：2,420 mm 高：200 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 付近漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	○	アナログ 蓋開まらず	燃料タンク	◎	スチール 300L
			上物仕様			点検項目	結果	状態
			点検項目	結果	状態	異音	◎	
ギア鳴き	○	6速、7速	床材質	／	鉄板 綿板	オイル漏れ	◎	
ギア抜け	◎		デフ			デフロック	◎	
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項

キャブ内キズ・汚れ。右ビラー下部歪み。右ドアパネル割れ。フロントバンパー曲り・凹み。左ステップスカート割れ。
キャブルーフ傷・凹み。
エンジンキー2本、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿

無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			265/70R19.5	265/70R19.5		
13	13			265/70R19.5	265/70R19.5		
2	5	7	8	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
7	7	5	5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア		7	ー	スベア		265/70R19.5	ー
素材：スチール				備考：			