

| 車 両 情 報   |             |            |        |                        |                      |
|-----------|-------------|------------|--------|------------------------|----------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状     | 車台番号                   |                      |
| 三菱ふそう     | 平成29年9月     | KQG-FK62FZ | クレーン付平 | FK62FZ-595221          |                      |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ   | ボディ内寸                  |                      |
| 195,640km | 270PS/199KW | M/T 6速     | エア-    | 長:5,510 mm<br>高:580 mm | 幅:2,210 mm<br>門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| 点検項目  | エンジン |    |
|-------|------|----|
|       | 結果   | 状態 |
| 異音    | ◎    |    |
| オイル混入 | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| 水混入   | ◎    |    |
| 水漏れ   | ◎    |    |
| 燃料漏れ  | ◎    |    |
| 排気    | ◎    |    |
| マフラー  | ◎    |    |
| ターボ   | ◎    |    |
| 冷却水吹返 | ◎    |    |

| 点検項目  | ミッション | 結果 | 状態 |
|-------|-------|----|----|
| ギア鳴き  | ◎     |    |    |
| ギア抜け  | ◎     |    |    |
| クラッチ  | ◎     |    |    |
| 異音    | ◎     |    |    |
| オイル漏れ | ◎     |    |    |
| リターダ  | ／     |    |    |
|       | ／     |    |    |

| 電装関係     |    |               |
|----------|----|---------------|
| 点検項目     | 結果 | 状態            |
| エアコン     | ○  | 異音<br>ブローモーター |
| スターター    | ◎  |               |
| オルタネーター  | ◎  |               |
| P/W(運転席) | ◎  |               |
| P/W(助手席) | ◎  |               |
| 振盪発進装置   | ◎  |               |
| 異常ランプ    | ◎  |               |
| オーディオ    | ○  | 音出ない          |
| バックカメラ   | ◎  | カラー           |
| 電格ミラー    | ◎  |               |
| ETC      | ◎  | 2.0           |
| タコグラフ    | ◎  | アナログ          |

| 点検項目 | 上物仕様<br>結果 | 状態 |
|------|------------|----|
| 床材質  | / 木材       |    |

| 点検項目   | キャビン |            |
|--------|------|------------|
|        | 結果   | 状態         |
| シート    | ○    | タバコ穴、擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎    | HID        |
| ウィンカー  | ◎    |            |
| ワイパー   | ◎    |            |
| ミラー    | ◎    |            |

| 点検項目  | 走行関係 |              |
|-------|------|--------------|
|       | 結果   | 状態           |
| リーフサス | ◎    |              |
| エアサス  | /    |              |
| パワステ  | ◎    |              |
| ハンドル  | ○    | 擦れ           |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>200L |

| 点検項目  | デフ結果 | 状態 |
|-------|------|----|
| 異音    | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| デフロック | /    |    |

**特記事項** キャブ内キズ・汚れ。キャブ内蛍光灯不灯。左テール枠割れ。  
エンジンキー1本、キーレスリモコン1個。

記録簿 有 (H30/9~R2/9、R5/10)

タイヤ残量





単位：m

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 4 | 4 |   |
|     | — | — |   |
| 5   | 6 | 6 | 6 |
| —   | — | — | — |
| スベア |   | 0 | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>265/70R19.5</u> | <u>265/70R19.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>265/70R19.5</u> | <u>265/70R19.5</u> | <u>265/70R19.5</u> | <u>265/70R19.5</u> |
| —                  | —                  | —                  | —                  |
| スピア                | 265/70R19.5        | —                  |                    |
| 素材：スチール            | 備考：右リヤ外タイヤえぐれ      |                    |                    |

| 上物仕様                                                       |      |                     |         |
|------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------|
| 上物名                                                        | メーカー | 型式「製造番号」            | 年式      |
| アルミ平                                                       | 小平産業 | 「A1708061」          | 平成29年   |
| 【備考】マルカンフック6対、作業灯2ヶ、床割れ、左アオリ曲がり閉まり悪い。                      |      |                     |         |
| クレーン/クレーン                                                  | ユニック | URG374<br>「G102654」 | 平成29年7月 |
| 【備考】2.93t。ブーム4段。フックイン。アウトリガーワイド幅。フックイン。作業灯2ヶ。ラジコン付（電源入らず）。 |      |                     |         |
|                                                            |      |                     |         |
| 【備考】                                                       |      |                     |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|