

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成25年9月	TKG-FBA20	冷凍パン	FBA20-521684	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
252.291km	130PS/96KW	A/T デュオニック	ハキ्यूム	長:3,040 mm 高:1,810 mm	幅:1,730 mm 門高:1,770 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	△	動かない
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	音出ない 右スピーカー
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 編板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。フロントグリル割れ、ガタ。ナンバー灯欠け。
フロントショックアブソーバー不良。
エンジンキー2本、ボデーキー2本。

記録簿 有 (H27/9~R5/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	2			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
6	6	6	6	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		2	—	スペア		195/75R15	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F133269」	平成25年9月
【備考】断熱材：サイド50mm リヤ無し。ラッシンググレール2段、左サイド扉スライド式、水抜き穴前方1対、庫内灯2ヶ、左前キャストینگ割れ。			
冷凍機／直結	東プレ	XV22HOC-Q 「F133269」	平成25年9月
【備考】 -5℃設定、 +23.0℃ → +2.0℃ (1h) 確認。 稼動時間6396h。			
垂直ゲート	新明和工業	RE6-13VS 「S40801371」	平成25年
【備考】PG寸法：全長1290mm 全幅1785mm 有効長1050mm 有効幅1660mm。 庫内リモコン付、最大荷重600kg。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------