

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年1月	SDG-FC9JCAP	塵芥車	FC9JCA-25989
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
223,588km	190PS/140KW	A/T	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エアド라이어汚れ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ欠損
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ センターシートシート バックガタ有り、シート カバー破れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、燃料タンクキー2本、シフトレバーアップパーカー欠損（ハンドル項目写真添付）、右タイヤフェンダー曲り、左リ
外側ホイール曲り箇所所有、左路肩灯不灯（LED）、ホイールキャップ付

記録簿 無 ()

▼ **タイヤ残量**

単位：mm

	2	0	
	—	—	
7	8	8	7
—	—	—	—
スベア		5	—





タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GR064-1734S2 「H712455627」	平成28年12月
【備考】6.4立米、巻き込み式、ダンプ排出、積載荷重中心位置より1.220m、連続スイッチ付			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----