

管理番号：1236060

【備考】アオリローブ穴6対。電動コボレーン付（シート破れ）。リヤゲートロックピン付。床後方水抜き穴2ヶ。床凹み。前立て曲がり。後部ウインチ付（ワイヤー欠品、モーター不動）

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右ドアウィンカー割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	ワウステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板			
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	/					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 車体の形状：道路維持作業車。キャブーフ回転灯付。キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキ-2本、燃料タンクキ-2本。

記録簿 有 (R5/3、R5/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		10	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------