

| 車 両 情 報   |             |                      |         |               |                                                     |
|-----------|-------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式                   | 形状      | 車台番号          |                                                     |
| 三菱ふそう     | 令和 3年8月     | 2PG-FS75HZ           | アルミウィング | FS75HZ-530057 |                                                     |
| 走行        | 馬力          | シフト                  |         | ブレーキ          | ボディ内寸                                               |
| 217.891km | 394PS/290KW | A/T シフトバイロット<br>1 2速 |         | エア-           | 長: 9,600 mm 幅: 2,400 mm<br>高: 2,660 mm 門高: 2,570 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |

ミッション

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | /  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |

電装関係

| 点検項目     | 結果 | 状態   |
|----------|----|------|
| エアコン     | ◎  |      |
| スターター    | ◎  |      |
| オルタネーター  | ◎  |      |
| P/W（運転席） | ◎  |      |
| P/W（助手席） | ◎  |      |
| 坂道発進装置   | ◎  |      |
| 異常ランプ    | ◎  |      |
| オーディオ    | ◎  |      |
| バックカメラ   | ◎  | カラー  |
| 電格ミラー    | ◎  |      |
| ETC      | ◎  | 2.0  |
| タコグラフ    | ◎  | デジタル |

上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|------|----|----|
| 床材質  | /  | 木材 |

キャビン

| 点検項目   | 結果 | 状態                                |
|--------|----|-----------------------------------|
| シート    | ◎  |                                   |
| ヘッドライト | ◎  | LED                               |
| ウィンカー  | ◎  |                                   |
| ワイパー   | ◎  |                                   |
| ミラー    | ○  | ミラーワイパー付き、<br>メッキカバー付き、左<br>カバー擦れ |

走行関係

| 点検項目  | 結果 | 状態                |
|-------|----|-------------------|
| リーフサス | /  |                   |
| エアサス  | ◎  | 縦輪エアサス            |
| パワステ  | ◎  |                   |
| ハンドル  | ◎  |                   |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>300L 300L |

デフ

| 点検項目  | 結果 | 状態                   |
|-------|----|----------------------|
| 異音    | ◎  |                      |
| オイル漏れ | ○  | R側デフキャリア取り<br>け面、にじみ |
| デフロック | ◎  |                      |

特記事項 スマートキー2ケ、ドアキー2本、1軸目右ショックにじみ、左後端サイドマーカー不灯(LED)





記録簿 無 ( )

| タイヤ残量   |    |    |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |    |   |             |             |             |             |
| 10      | 10 |    |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 8       | 8  |    |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 9       | 8  | 11 | 9 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 8       | 8  | 9  | 8 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スベア 0 ー |    |    |   | スベア         | 245/70R19.5 | ー           |             |

素材：アルミ 備考：スペア以外スタッドレス、2軸目右段減り左片減り

| 上物仕様                                                                                                          |         |                  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------|
| 上物名                                                                                                           | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式      |
| アルミウイング                                                                                                       | 日本フルハーフ | DKL<br>「W9DJ818」 | 平成28年9月 |
| 【備考】 ボデー載せ替え（H28/9製）、ラッシングレール2段、引き出しフック9対、LED庫内灯4ヶ、左右アオリ内側後端折り畳み足掛け、扉内キズ汚れ有り、ステンレスフェンダー、アルミサイドバンパー、左右ステンレス工具箱 |         |                  |         |
|                                                                                                               |         |                  |         |
| 【備考】                                                                                                          |         |                  |         |
|                                                                                                               |         |                  |         |
| 【備考】                                                                                                          |         |                  |         |

| 外装状態     |        |         |           |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石        |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア可) |



| 【外装】     |           |    |     | 【ボデー内】 |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|--------|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |