

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年10月	TKG-XZU605M	平ボディ	XZU605-0018735
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
66.405km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキューム	長：2,070 mm 幅：1,600 mm 高：370 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右ミラーステー 固定不良（ズれる）
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		▼ 走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		▼ 上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 60L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	／	木材	▼ デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。左リヤショック油漏れ。 エンジンキー1本。
記録簿	有（H31/1、R2/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
5	5	5	5	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		7	—	スベア		195/75R15	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき
床	汚れ								