

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年12月	QPG-FU64VZ	冷凍バン	FU64VZ-500038
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
803,504km	380PS/279KW	A/T イノマツト	エア－	長：9,330 mm 幅：2,270 mm 高：2,240 mm 門高：2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン シリンダーヘッド左側にしみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項	キャブ内汚れ傷
記録簿	有 (R1/10～R2/10)

タイヤ残量			
単位：mm			
	2	2	
	—	—	
8	7	0	0
0	0	0	0
スペア		—	—

タイヤサイズ			
	—	—	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール		備考：スペアホイールのみ	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	LF140671	平成26年11月
【備考】ラッシング2段、ショロダー4列、キーストン、庫内灯LED、サイドドア			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CNA	平成26年11月
【備考】2エバー、-35℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ