

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年4月	QPG-FU64VZ	冷凍パン	FU64VZ-521365
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
335,568km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,430 mm 幅: 2,300 mm 高: 2,350 mm 門高: 2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		ナビ付き
バックカメラ	◎		カラー
電格ミラー	◎		
ETC	/		
タコグラフ	/		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	アルミ カマボコ型キーストン 。

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	△	HID、左不灯
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 小物入れ欠品。
記録簿 有 (R1/6~R3/6)

タイヤ残量





単位：m

	11	8	
	—	—	
6	7	6	6
5	6	6	6
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
スペア		<u>295/80R22.5</u>	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本トレクス	「90-160392-1」	平成29年2月
【備考】ラッシング2段、ジョロダーレール4列、カマボコ型キーストン、天井結露防止シート、庫内灯5ヶ、90度ストッパー。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-CNF 「699300332BL」	平成29年2月
【備考】-30℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ