

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成18年6月	PA-FE71DB	ダンプ	FE71DB-521270	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
282.824km	140PS/103KW	M/T 5速	パキューム	長:3,050 mm 高:370 mm	幅:1,590 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース オイルクーラー付近。 フロント廻り滲み。
水混入	◎	
水漏れ	△	アッパータンク水漏。
燃料漏れ	◎	
排気	○	エキゾーストパイプ ジャバラ、ガス漏れ
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係	
点検項目	状態
エアコン	○ 吹出切替と温度調節ダイヤル回り不良。吹出口割れ有。
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W(運転席)	◎
P/W(助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	○ アンテナ折れ
バックカメラ	/
電格ミラー	◎
ETC	◎ 標準
タコグラフ	/
上物仕様	
点検項目	状態
床材質	/ 鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	○	ジャックル摩耗 前後ジャックルブッシュ 割れ。
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。右ドア灰皿蓋不良。内装ビス穴跡有。ド ラッグソグ リ漏れ。左テールびび割れ。左コナーラグ びび割れ。キャブブルーフ凹み有。

記録簿 有 (H19.3~H29.9)

タイヤ残量

単位 : mm

	5	5	
	—	—	
0	1	0	0
—	—	—	—
スベア		1	—





タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ	極東開発工業	DD02-31 「50B10L626Y」	平成18年
【備考】3方開阖り仕様			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----