

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成20年2月	PKG-RU1ESAA	観光バス	RU1ESA-41385	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
594,768km	380PS/279KW	M/T 6速	エア-	長: mm 高: mm	幅: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID レンズくもり
オイル漏れ	○	後部にじみ	オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	/		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	/		ミラー	○	ステー錆
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	CD,DVD,カラオケ(作 動確認出来る)	リーフサス	/	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	総輪エアサス クラウチング付き。車 高調整(フェリー)ス イッチ付。
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	○	オイルクーラー込み。
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 200L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/		異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 室内汚れ傷。Fショックアブソーバーしみ。E/Gオイルパン下部へコミ。昇降口下部腐食あり。ボデー各部看板跡、キズあり。CD,DVD,カラオケ,リモコン欠品。
記録簿 有 (H20/8 R2/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			295/80R22.5	295/80R22.5		
9	9	9	9	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
9	9	9	9				
スペア	9			スペア	295/80R22.5		

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	J BUS	BYS0344K	平成19年
【備考】57人乗り。補助席11席(ガイド席含む)。モケットリクライニングシート。前側吊り下げモニター。自動スイングドア。ボトルクーラー付。運転席後コンセント2口付。貫通トランク(扉3対)。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ