

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年1月	2KG-FC2ABG	冷凍バン	FC2AB-123497
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
30.626km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長：6,330 mm 幅：2,280 mm 高：2,220 mm 門高：2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ L E D	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎ リヤエアサス	
			ETC	◎ 標準		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎ スチール 200L	
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／ アルミ		異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項	キャブ内汚れ
記録簿	有 (R3/4～R3/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	9	9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		11	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	「MA200647」	令和 2年12月
【備考】床キーストン ラッシング2段 左サイドドア			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2 「054741043BL」	令和 2年
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA 「20T110248N」	令和 2年
【備考】全幅 2,290 全長 1,570 有効幅 2,200 有効長 1,360			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ