

| 車両情報      |             |             |      |                        |                      |
|-----------|-------------|-------------|------|------------------------|----------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状   | 車台番号                   |                      |
| 三菱ふそう     | 平成16年1月     | KL-FV50KJXD | ダンプ  | FV50KJX-530285         |                      |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ | ボディ内寸                  |                      |
| 571,313km | 330PS/243KW | M/T 6速      | エアー  | 長：5,300 mm<br>高：500 mm | 幅：2,430 mm<br>門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                  | 電装関係     |    |                               | キャビン   |    |                    |
|-------|----|------------------|----------|----|-------------------------------|--------|----|--------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態               | 点検項目     | 結果 | 状態                            | 点検項目   | 結果 | 状態                 |
| 異音    | ◎  |                  | エアコン     | ◎  |                               | シート    | ○  | 破れ、へたり、<br>擦れ      |
| オイル混入 | ◎  |                  | スターター    | ◎  |                               | ヘッドライト | ◎  | H I D              |
| オイル漏れ | ○  | ロッカーカバー<br>にじみ   | オルタネーター  | ◎  |                               | ウィンカー  | ◎  |                    |
| 水混入   | ◎  |                  | P/W（運転席） | ◎  |                               | ワイパー   | ◎  |                    |
| 水漏れ   | △  | ラジエター、<br>冷却水ライン | P/W（助手席） | △  | 作動不良                          | ミラー    | ○  | ミラーカバー傷            |
| 燃料漏れ  | ◎  |                  | 坂道発進装置   | △  | 作動しない                         |        |    |                    |
| 排気    | ◎  |                  | 異常ランプ    | △  | EZGOランプ<br>ダイアグ：AUS,PW<br>R断線 |        |    |                    |
| マフラー  | ◎  |                  | オーディオ    | ○  | 社外CD作動不良                      |        |    |                    |
| ターボ   | /  |                  | バックカメラ   | /  |                               |        |    |                    |
| 冷却水吹返 | ◎  |                  | 電格ミラー    | ◎  |                               |        |    |                    |
| ミッション |    |                  | 上物仕様     |    |                               | 走行関係   |    |                    |
| 点検項目  | 結果 | 状態               | 点検項目     | 結果 | 状態                            | 点検項目   | 結果 | 状態                 |
| ギア鳴き  | ◎  |                  | 床材質      | /  | ステンレス                         | リーフサス  | ◎  |                    |
| ギア抜け  | ◎  |                  |          |    |                               | エアサス   | /  |                    |
| クラッチ  | ◎  |                  |          |    |                               | パワステ   | ○  | ギヤボックスオイル<br>オイル滲み |
| 異音    | ◎  |                  |          |    |                               | ハンドル   | ○  | 擦れ                 |
| オイル漏れ | ◎  |                  |          |    |                               | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>300L       |
| リターダ  | /  |                  |          |    |                               |        |    |                    |
|       |    |                  | デフ       |    |                               |        |    |                    |
| 点検項目  | 結果 | 状態               | 点検項目     | 結果 | 状態                            |        |    |                    |
|       |    |                  |          |    |                               | 異音     | ◎  |                    |
|       |    |                  |          |    |                               | オイル漏れ  | ◎  |                    |
|       |    |                  |          |    |                               | デフロック  | ◎  |                    |





特記事項    キャブ内汚れ傷。蛍光灯スイッチ不良。オートグリス作動不良。エア漏れ有。左ドアキーシリンダー不良。ルーフ補修跡有。

記録簿    有（R2/4）

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ  |         |         |         |
|-------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|
| 単位：mm |   |   |   |         |         |         |         |
| 2     | 2 |   |   | 11R22.5 | 11R22.5 |         |         |
| —     | — |   |   | —       | —       |         |         |
| 0     | 0 | 0 | 0 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
| 0     | 0 | 0 | 0 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
| スペア   |   |   |   | —       | —       |         |         |
|       |   |   |   | 素材：スチール | 備考：     |         |         |

| 上物仕様                                                                                    |      |                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------|
| 上物名                                                                                     | メーカー | 型式「製造番号」            | 年式    |
| ダンプ                                                                                     | 小平産業 | 117-10<br>「0311023」 | 平成15年 |
| 【備考】電動コボレーン（右動き悪い）。リヤ煽り脱着式差枠、外側砂切付。作業灯2ゲ。左右煽り内穴あき有。社外リヤバンパー（車検不可）。油圧シリンダーにじみ。床穴あき数か所あり。 |      |                     |       |
|                                                                                         |      |                     |       |
| 【備考】                                                                                    |      |                     |       |
|                                                                                         |      |                     |       |
| 【備考】                                                                                    |      |                     |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |