

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年8月	TKG-FK61F	冷凍バン	FK61F-590830
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
299,229km	220PS/162KW	M/T 6速	エアー	長：6,200 mm 幅：2,290 mm 高：2,110 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	カラー
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項	キャビン汚れ、キズ。
記録簿	有 (H29.5月～R2.7月)

タイヤ残量			
単位：mm			
	6	6	
	—	—	
4	7	5	5
—	—	—	—
スベア	1	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア	225/80R17.5	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F163817	平成28年8月
【備考】床アルミシステムフロアー、ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、水抜き穴4ヶ、90度ストッパー、左観音扉、送風機付。断熱リヤ、サイド75mm サイド扉50mm。			
冷凍機／直結	東プレ	XV42LOC-T	平成28年8月
【備考】-30℃設定 1hで、(F+6.5・R+9.0)→(F-19.5・R-16.5)確認。 間仕切なし、送風機付。			
格納ゲート	新明和工業	RKA10-	平成28年
【備考】格納式、2枚折れ、最大荷重1000kg。全長1550mm全幅2200mm、有効長1285mm有効幅2115mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	