

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成19年7月	PKG-EXD52E8	トラクタ	EXD52E8-7000011	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
1,769,462km	460PS/338KW	セミA/T	スムーサー 1 2速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		エアコン	△	風が出ない フロア－モーター不良。	ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		スターター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		オルタネーター	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（運転席）	◎		ミラー	○	キャップ 左欠品。
燃料漏れ	◎		P/W（助手席）	◎				
排気	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
マフラー	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ	○	ボタン外れ。	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		バックカメラ	○	作動確認出来ず。	エアサス	○	ひび
			電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 400L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎		床材質	/	アルミ 踏み場アルミ綿板張り。	オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎							



特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。左ドアバイザー割れ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	1		1		275/80R22.5		275/80R22.5
	—		—		—		—
6	6	5	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	スペア	275/80R22.5	—
				素材：スチール 備考：リヤのみスタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カバー	ヨコシャ	HP-1300C	平成19年
【備考】 第5輪荷重9800Kg。カバー許容荷重13000Kg。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ