

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成28年1月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-14998
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
462,921km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,400 mm 高：2,610 mm 門高：2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎					パワーステアリング	◎	
			電格ミラー	◎		ハンドル	◎	擦れ
			ETC	◎	2.0	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
			タコグラフ	◎	アナログ	デフ		
			上物仕様			点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	異音	◎	
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	オイル漏れ	◎	
ギア抜け	◎					デフロック	◎	
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 キャビン汚れ傷。助手席ドア灰皿欠品。F左シャックアブソーバー滲み。R左ナンバー灯外れ。
記録簿 有 (H29/1`R2/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	5	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	3	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		12	—	スペア		245/70R19.5	—
素材: スチール				備考:			