

| 車両情報      |             |              |      |              |             |              |
|-----------|-------------|--------------|------|--------------|-------------|--------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式           | 形状   | 車台番号         |             |              |
| 日野        | 平成28年1月     | TKG-GD7JMAG  | 冷凍バン | GD7JMA-10235 |             |              |
| 走行        | 馬力          | シフト          |      | ブレーキ         | ボディ内寸       |              |
| 423,006km | 240PS/177KW | A/T プロシフト 6速 |      | エアー          | 長: 6,720 mm | 幅: 2,290 mm  |
|           |             |              |      |              | 高: 2,050 mm | 門高: 2,050 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| 点検項目    | エンジン |                  |
|---------|------|------------------|
|         | 結果   | 状態               |
| 異音      | ◎    |                  |
| オイル混入   | ◎    |                  |
| オイル漏れ   | ○    | エアークOMPレッサ-付近滲み。 |
| 水混入     | ◎    |                  |
| 水漏れ     | ◎    |                  |
| 燃料漏れ    | ◎    |                  |
| 排気      | ◎    |                  |
| マフラー    | ◎    |                  |
| ターボ     | ◎    |                  |
| 冷却水吹き返し | ◎    |                  |

| 点検項目  | ミッション<br>結果 | 状態 |
|-------|-------------|----|
| ギア鳴き  | ◎           | ○  |
| ギア抜け  | ◎           | ○  |
| クラッチ  | ／           | ○  |
| 異音    | ◎           | ○  |
| オイル漏れ | ◎           | ○  |
| リターダ  | ／           | ○  |

| 点検項目              | 電装関係 |            |
|-------------------|------|------------|
|                   | 結果   | 状態         |
| エアコン              | ◎    |            |
| スターター             | ◎    |            |
| オルタネーター           | ◎    |            |
| パワーウィンドウ<br>(運転席) | ◎    |            |
| パワーウィンドウ<br>(助手席) | ◎    |            |
| 坂道発進装置            | ◎    |            |
| 異常ランプ             | ◎    |            |
| オーディオ             | ◎    |            |
| バックカメラ            | ◎    | カラー<br>カラー |
| 電格ミラー             | ◎    |            |
| ETC               | ◎    | 標準         |
| タコグラフ             | ／    |            |

| 点検項目 | 結果 | 状態              |
|------|----|-----------------|
| 床材質  | /  | アルミ<br>システムフロア。 |

| 点検項目   | 結果 | 状態          |
|--------|----|-------------|
| シート    | ○  | へたり、タバコ穴、汚れ |
| ヘッドライト | ◎  | H I D       |
| ウィンカー  | ◎  |             |
| ワイパー   | ◎  |             |
| ミラー    | ○  | 右ヒーター効かず    |

| 点検項目      | 走行関係 |               |
|-----------|------|---------------|
|           | 結果   | 状態            |
| リーフサス     | ◎    |               |
| エアサス      | ○    | リヤエアサス<br>、ひび |
| パワーステアリング | ◎    |               |
| ハンドル      | ○    | 擦れ            |
| 燃料タンク     | ◎    | スチール<br>100L  |

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

特記事項 キャブ内汚れ傷。蛍光灯レンズ割れ。左ミラーキャップ欠品。リヤ右外ホイール曲がり。

記録簿 無 ( )

タイヤ残量





単位: mm

|     |    |   |   |
|-----|----|---|---|
| 10  | 10 |   |   |
| —   | —  |   |   |
| 10  | 10 | 9 | 9 |
| —   | —  | — | — |
| スベア |    | 3 | — |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 |             |
|             | —           | —           |             |
| 245/80R17.5 | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 |
| —           | —           | —           | —           |
| スペア         |             | 245/80R17.5 | —           |
| 素材：スチール     | 備考：         |             |             |

| 上物仕様                                                                                                |        |                                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------|
| 上物名                                                                                                 | メーカー   | 型式「製造番号」                       | 年式    |
| 冷凍パン                                                                                                | 東プレ    | F154599                        | 平成27年 |
| <p>【備考】ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。送風機2ヶ。水抜き穴前2ヶ。90度ストッパー。間仕切り付。観音扉下部アルミ縞板張り。左観音扉外枠割れ曲がり。断熱リヤ50mm、サイド75mm。</p> |        |                                |       |
| 冷凍機／直結                                                                                              | 東プレ    | XV72LOC-U                      | 平成27年 |
| <p>【備考】-30℃設定（1hでF+10℃、R+11.5℃ → F-18℃、R-17.5℃確認）。送風機2機。</p>                                        |        |                                |       |
| 跳ね上げゲート                                                                                             | 極東開発工業 | G21002C-B3MRT2<br>「15T098816N」 | 平成27年 |
| <p>【備考】跳ね上げ手動式。最大荷重1000K。PG寸法：全長1550mm、全幅2355mm、有効長1290mm、有効幅2210mm。ラジコン有り。</p>                     |        |                                |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|