

| 車 両 情 報   |             |            |         |                                                 |
|-----------|-------------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号                                            |
| 三菱ふそう     | 平成29年4月     | QKG-FK65FZ | アルミウイング | FK65FZ-593147                                   |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 176,916km | 240PS/177KW | M/T 6速     | エア－     | 長：6,240 mm 幅：2,400 mm<br>高：2,410 mm 門高：2,310 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |                   |
|-------|----|----|----------|----|------|--------|----|-------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  | 破れ、汚れ             |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | H I D             |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |                   |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ○  | ウォッシャー液不出         |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  |                   |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |      | 走行関係   |    |                   |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |      | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| マフラー  | ○  | 腐食 | オーディオ    | ◎  |      | リーフサス  | ◎  |                   |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー  | エアサス   | ◎  |                   |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |      | パワステ   | ◎  |                   |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 2.0  | ハンドル   | ◎  |                   |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ◎  | アナログ | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L 100L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |      | デフ     |    |                   |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | /  | 木材   | 異音     | ◎  |                   |
| 異音    | ◎  |    |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |                   |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |      | デフロック  | /  |                   |
| リターダ  | /  |    |          |    |      |        |    |                   |





特記事項 ※キャブ載せ替え。

記録簿 無 ○

| タイヤ残量 |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |    |    |    |             |             |             |             |
| 12    | 12 |    |    | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |             |             |
| —     | —  |    |    | —           | —           |             |             |
| 7     | 12 | 12 | 12 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| —     | —  | —  | —  | —           | —           | —           | —           |
| スベア   |    |    |    | —           | —           | —           | —           |
|       |    |    |    | スベア         | —           | —           | —           |
|       |    |    |    | 素材：スチール     | 備考：         |             |             |

| 上物仕様                         |      |            |         |
|------------------------------|------|------------|---------|
| 上物名                          | メーカー | 型式「製造番号」   | 年式      |
| アルミウイング                      | パブコ  | 「749C6859」 | 平成29年4月 |
| 【備考】 ラッシング2段 引出しフック5対 庫内灯3ヶ所 |      |            |         |
|                              |      |            |         |
| 【備考】                         |      |            |         |
|                              |      |            |         |
| 【備考】                         |      |            |         |
|                              |      |            |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|