

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年3月	TPG-FEB80	冷凍バン	FEB80-560790
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
19,389km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：4,230 mm 幅：1,910 mm 高：1,810 mm 門高：1,800 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	ビニールカバー付
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラーカラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎					デフ		
異音	◎		床材質	／	アルミ縞板張り。	点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項	キャブ内汚れ。
記録簿	有（H30/5～R2/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	10	10	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		11	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F182719	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。前方水抜き穴2ケ。庫内PGリモコン付。左観音式サイド扉。断熱リヤ100mmサイド100mm			
冷凍機／直結（スタンバイ付）／スタンバイコード付。	東プレ	XV32LSC-P	平成30年
【備考】 -30℃設定。 1hで+13 → -16℃確認。			
格納ゲート／3枚折り。	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2「17T128808N」	平成30年
【備考】 最大荷重1000Kg。ラジコン付。PG寸法：全長1225mm、全幅1990mm、有効長975mm、有効幅1915mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ