

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成17年3月	PK-FR1EXWG	シャーシ	FR1EXW-12458		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
1,821,789km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 12速	エア―	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	オイルにじみ
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き		特記記載
ギア抜け		特記記載
クラッチ		特記記載
異音		特記記載
オイル漏れ		特記記載
リターダ		永久磁石式 特記記載

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	△	チャージランプ点灯有
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置		特記記載
異常ランプ	△	T/Mシステム
オーディオ		欠品
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	○	デジタル 動かない

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	


キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 タバコ穴、擦れ、 汚れ
		背もたれ破損
ヘッドライト	◎	H I D、左割れ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	


走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール
		300L 300L 200L


デフ		
点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	


上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	大	点傷有









【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ

【ボデー内】

特記事項 ミッションシステム異常 フェイルセーフになっています。

記録簿 無()

タイヤ残量			
単位：mm			
	8	0	
	—	—	
5	0	0	0
0	0	0	0
スベア			
	—	—	

タイヤサイズ			
	11R22.5	11R22.5	
	—	—	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スベア			
素材：アルミ 備考：スベア欠品			