♥ ロリ GROUP 車両チェックシート 管理番号:0333017 日付: RO3. 06/26


車両情報												
車名 年式		型式		形状			車台番号					
日野		平成25年9月	SDG-FC9JC	CAP		塵芥車			FC9JCA-15104			
走行		馬力	シフト			ブレー	ーキ		ボディ内寸			
199,940km	n	190PS/140KW	A/T			エア	7_		長: 高:		nm 幅: nm 門高:	mm mm
②:良好○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです												
r	エンジ	シン	•	電装	関係		,	_		キャヒ	ニン	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	<u> </u>	状態	_	点板	項目	結果	状態	Ĕ.
異音	0		エアコン	0			3	シート		0	<u></u> 破れ	
オイル混入	0		スターター	0	<u> </u>		-	ヘッドラ	ライト	0	ハロゲン	
オイル漏れ	0		オルタネーター	0	<u> </u>			フィン	カー	0		
水混入	0		パワーウィンドウ	ל ⊚	F		Ī	フイパ	_	0		
水漏れ	0		(運転席)	. 	.		3	ミラー		Δ	助手席側ミ	ラー欠品
燃料漏れ	0		パワーウィンドウ(助手席)	© ا ر	•		,	,		走行	関係	
排気	0		坂道発進装置	· • · · · ·	:	•••••		点	検項目	結果		
マフラー	0		異常ランプ	<i>∕</i> ⊚		•••••	=	リーフ	サス	0	:	
ターボ	0		オーディオ			テナ折れ		エアサス		/	:	•••••
冷却水吹き返し ◎		バックカメラ		カラー		•	パワース	ステアリン	/グ ◎	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••	
r ≥:	ッショ	ン	電格ミラー	©		•••••		ハンド		0		•••••
点検項目 結	果	状態	. ETC	7			٠.	然料夕	`	0	スチール	•••••
ギア鳴き)		タコグラフ	/		•••••	,	※科グ	ンシ ••••••		100L	
ギア抜け ②)		F	上物化	•	•••••	ı	_		デフ		
クラッチ /	/		点検項目	結果		状態	_	点核	頃目	結果	状態	
異音 ②)		床材質	/			9	異音		0		
オイル漏れ 🤇)		•	•••••	•••••	•••••	-	オイル	漏れ	0		
リターダ /	•				-	デフロ	ック	/				
特記事項 小物入れ	特記事項 小物入れ欠品。室内汚れ・タバコヤニ。フロアーカバー破れ、欠品。											
記録簿 有 (H27/9~R1/9)												

寺記事項 小物入れ欠品。室内汚れ・タバコヤニ。フロアーカバー破れ、欠品。
記録簿 有(H27/9~R1/9)

	タイヤ残量			タイヤサイズ						
	5	4	<u>単位:mm</u>			25/80R17.5 —	<u>225/80</u> 	-		
3	5	6	4	225/80R1	7.5 22	25/80R17.5	225/80	R17.5	225/80R17.5	
						_		<u> </u>		
スペア				スペア			<u> </u>			
				素材:スチール	ル 備考	<u>.</u> .				

上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
塵芥車	モリタエコノス	KA663D 「39163211」	平成25年9月					
【備考】6.3立米。巻込式。ダンブ排出。積載荷重中心位置荷箱前端より1.310m。連続作動車。外部連絡マイク有り。								
【備考】								
【備考】								

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	Ŋ١	点傷有				



庫内 キズ ペこみ

床 汚れ

庫内 穴あき

外装 キズ へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ