

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年3月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7106317
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
168,095km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：5,850 mm 幅：2,110 mm 高：2,060 mm 門高：2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎							
冷却水吹返	◎							
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	アルミ	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				

特記事項	キャブ内汚れ、傷。
記録簿	有（H29.6＼R2.8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	1		1	225/80R17.5		225/80R17.5	
	—		—	—		—	
1	0	1	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			7	—	225/80R17.5		
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMF1 「E5E7004」	平成29年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。床キーストン。ジョルダーレーン2列。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。水抜き穴前後2対。左スライド式サイド扉。観音扉3枚。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成29年
【備考】-30℃設定。1hで+7℃ → -13℃確認。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ