

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成17年10月	PB-XZU301X	塵芥車	XZU301-1000351		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
104,189km	135PS/99KW	M/T 5速	パキューム	長： 高:	mm 幅： mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	異音 ペダルを踏むと止まる
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

特記事項

キャブ内汚れ、傷。

記録簿

有 (H23.10~R1.11)

タイヤ残量			
単位：mm			
	3	2	
	—	—	
7	7	7	7
—	—	—	—
スベア	7	—	

タイヤサイズ			
	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スベア	—	—	—
素材：スチール		備考：タイヤサイズ 7.00R16 12PR	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	極東開発工業	GB42-25-S「05R084009」	平成17年

【備考】プレス式、強制排出。容量4.2㌦。積載荷重中心位置、荷台前端より1.225m。連続スイッチ付。作業灯1ヶ（不灯）。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

外装

サビ

外装

へこみ

外装

へこみ

外装

キズ

外装

キズ

外装

サビ

外装

キズ

外装

へこみ

外装

キズ

外装

キズ

【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

腐修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ

【ボデー内】