

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成23年12月	SKG-FEB90	塵芥車	FEB90-500719		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
288,030km	150PS/110KW	M/T 5速		バキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	インタークーラーホース しみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	○	キャップ アンダーミラーキャッ プ欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎				車面制御システム ABSランプ点灯 (R左 スピードセンサー)。			
マフラー	◎		異常ランプ	△				
ターボ	◎		オーディオ	◎				
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ	◎	カラー			
ミッション			電格ミラー	◎				
点検項目	結果	状態	ETC	/				
ギア鳴き	◎		タコグラフ	/				
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	○	PTO付近しみ。						
リターダ	/							

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板





特記事項 キャブ内汚れ、傷。右ドアすれ、溶接補修跡有。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	1			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
2	1	1	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア			
素材: スチール				備考: スペアタイヤ、キャリア無。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	富士重工	LP610 「1120444」	平成23年
【備考】容積6.0。積載荷重中心位置、荷箱前端より1.30m。回転板式。ダンプ排出。荷台前収納力ゴ付。看板跡あり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------