

| 車両情報      |             |             |       |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 平成28年2月     | TPG-NPR85AN | 冷凍バン  | NPR85-7058200                                   |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                                           |
| 339,734km | 150PS/110KW | M/T 6速      | パキューム | 長：4,460 mm 幅：1,860 mm<br>高：2,000 mm 門高：1,800 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |              | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|--------------|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態           | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ○  | 風向切替不良       | シート    | ○  | 破れ、擦れ、汚れ     |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |              | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン         |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |              | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |              | ワイパー   | ◎  | ワイパーゴム切れ     |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |              | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | /  |              |        |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |              | 走行関係   |    |              |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |              | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー          | リーフサス  | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |              | エアサス   | /  |              |
|       |    |    | ETC      | /  |              | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | タコグラフ    | ◎  | アナログ         | ハンドル   | ○  | 擦れ           |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |          |    |              | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |              |        |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態           | デフ     |    |              |
| クラッチ  | ◎  |    |          |    |              | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | 床材質      | /  | アルミ<br>縞板張り。 | 異音     | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |              | オイル漏れ  | ◎  |              |
| リターダ  | /  |    |          |    |              | デフロック  | /  |              |




特記事項 ※H31/01月：走行259,075km時エンジン載せ替え済（リコールにて）。キャブ内汚れ、傷。助手席側グリップ欠品。ドア灰皿欠品。コンソールBOXフタ外れ。

記録簿 有（H28,6~R1.8 ）

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ        |             |             |             |
|---------|---|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |   |   |               |             |             |             |
|         | 8 | 8 |   | 205/80R17.5   | 205/80R17.5 |             |             |
|         | — | — |   | —             | —           |             |             |
| 7       | 8 | 8 | 7 | 205/85R16     | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 |
| —       | — | — | — | —             | —           | —           | —           |
| スペア     |   |   | 6 | —             | 205/80R17.5 | —           | —           |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：スタッドレスタイヤ。 |             |             |             |

| 上物仕様                                                                                       |         |                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------|
| 上物名                                                                                        | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式    |
| 冷凍バン                                                                                       | 日本フルハーフ | GAL<br>「E1G5320」 | 平成28年 |
| 【備考】断熱リヤ50mm、サイド50mm、サイド扉40mm。庫内灯2ケ（不灯）。前方水抜き穴2ケ。可動式間仕切扉式。左スライド式扉。    左サイド、リヤ保冷カーテン。観音扉3枚。 |         |                  |       |
| 冷凍機／直結                                                                                     | 菱重      | TDSJ35HP-L2M     | 平成28年 |
| 【備考】2エバ。-30℃設定    1hでF+11℃、R+13℃ → F-15℃、R-12℃    確認。                                      |         |                  |       |
| 【備考】                                                                                       |         |                  |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |