

管理番号：P0633036

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	△	振動有 異音大
オイル混入	◎	
オイル漏れ		キャブチャルト不良の為 未確認
水混入		キャブチャルト不良の為 未確認
水漏れ		キャブチャルト不良の為 未確認
燃料漏れ		キャブチャルト不良の為 未確認
排気	◎	
マフラー	○	デールパイプすず付着
ターボ	/	
冷却水吹返	△	有
▼ ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	2速
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	△	トッパカバー
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	風向切替不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	キャブサスランプ点灯
オーディオ	△	操作不良、 アンテナ折れ
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン	
点検項目	状態
シート	○ 破れ、汚れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	状態
リーフサス	◎
エアサス	／
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 300L

デフ	
点検項目	状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	◎



タイヤ残量

単位: mm

6	7		
—	—		
6	0	9	9
4	5	8	9
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	11R22.5	11R22.5	
	—	—	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5

スペア		—	—
素材：スチール	備考：		



外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------