

| 車 両 情 報   |             |             |         |                          |                           |
|-----------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                     |                           |
| 日野        | 平成25年2月     | TKG-GD7JPAG | アルミウィング | GD7JPA-10069             |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                    |                           |
| 234.427km | 240PS/177KW | A/T プロシフト   | エア-     | 長:7,260 mm<br>高:2,600 mm | 幅:2,330 mm<br>門高:2,520 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | /  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |

| 電装関係     |    |     |
|----------|----|-----|
| 点検項目     | 結果 | 状態  |
| エアコン     | ◎  |     |
| スターター    | ◎  |     |
| オルタネーター  | ◎  |     |
| P/W（運転席） | ◎  |     |
| P/W（助手席） | ◎  |     |
| 坂道発進装置   | ◎  |     |
| 異常ランプ    | ◎  |     |
| オーディオ    | ◎  |     |
| バックカメラ   | ◎  | カラー |
| 電格ミラー    | ◎  |     |
| ETC      | /  |     |
| タコグラフ    | /  |     |
| 上物仕様     |    |     |
| 点検項目     | 結果 | 状態  |
| 床材質      | /  | 鉄板  |

| キャビン   |    |           |
|--------|----|-----------|
| 点検項目   | 結果 | 状態        |
| シート    | ○  | へたり、擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎  | HID       |
| ウィンカー  | ◎  |           |
| ワイパー   | ◎  |           |
| ミラー    | ◎  |           |

| 走行関係  |    |              |
|-------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           |
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | ○  | リヤエアサス、ひび    |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ○  | 擦れ           |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>200L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

**特記事項** キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット外し穴有。リヤバンパー左下面割れ。ポデー看板跡あり。

記録簿 有 (H25.6~R2.12)

タイヤ残量





単位: mm

|     |   |   |   |  |
|-----|---|---|---|--|
|     | 3 | 2 |   |  |
|     | — | — |   |  |
| 2   | 1 | 1 | 1 |  |
| —   | — | — | — |  |
| スベア |   | 3 | — |  |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>245/80R17.5</u> | <u>245/80R17.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>245/80R17.5</u> | <u>245/80R17.5</u> | <u>245/80R17.5</u> | <u>245/80R17.5</u> |
| —                  | —                  | —                  | —                  |
| スペア                |                    | <u>245/80R17.5</u> | —                  |
| 素材：スチール            | 備考：                |                    |                    |

| 上物仕様                          |         |                           |       |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-------|
| 上物名                           | メーカー    | 型式「製造番号」                  | 年式    |
| アルミウイング                       | トランテックス | HGDLB-MJAAQK<br>「2KX7328」 | 平成25年 |
| 【備考】ラッシングレール2段。庫内灯4個。引出フック6対。 |         |                           |       |
|                               |         |                           |       |
| 【備考】                          |         |                           |       |
|                               |         |                           |       |
| 【備考】                          |         |                           |       |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア 可) |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|