

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
UDトラック	平成27年9月	KQKG-CD5ZA	シャーシ	CD5ZA-31498		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
515,464km	380PS/279KW	A/T エスコット H/L 1 2速		エア	長: 高:	mm 幅: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	タイミングケースにじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水濡れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	車間距離ウォーニング。			
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎				カラーモニター+左折カメラのみ。バック無し	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		バックカメラ	/		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			走行関係			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		ハンドル	◎	擦れ
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ			
クラッチ	/		上物仕様			デフ		
異音	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎		床材質	/		異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	





特記事項

記録簿 有 (H27/12~R2/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	3	4		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
10	10	11	11	12R22.5	—	—	—
9	10	10	9	—	—	—	—
スベア				スベア			
		4	—		295/80R22.5		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------