

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成30年6月	2PG-CD5CA	アルミ平	JNCMB0200JU-033202
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
29,706km	390PS/287KW	A/T エスコット	エア	長: 9,500 mm 幅: 2,350 mm 高: 580 mm 門高: 580 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	△	ドライバースサポート作動不能	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L 200L			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	/		床材質	/	鉄板	オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 リヤタイヤ (フロント外側両タイヤに割れ・側面傷有り。2本要交換。)
記録簿 有 (H30/10~R2/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
8	8	8	7	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
7	9	7	7	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		14	—	スペア		275/80R22.5	—
素材: スチール				備考: リヤタイヤ (フロント外側2本要交換。割れ。)			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	T52250	平成30年6月
【備考】 鋼材フック9対。スタンション5対。スタンションバー940mm×10本。鳥居前立にバックライト・レバーブロック用棚フック有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ