

| 車 両 情 報   |             |             |      |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状   | 車台番号                                            |
| 日野        | 平成19年3月     | BDG-FC6JCWA | ダンプ  | FC6JCW-11850                                    |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ | ボディ内寸                                           |
| 114,505km | 180PS/132KW | M/T 6速      | エア-  | 長: 3,360 mm 幅: 2,050 mm<br>高: 350 mm 門高: 350 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |                   | キャビン   |    |       |
|-------|----|----|----------|----|-------------------|--------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態                | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |                   | シート    | ○  | 破れ    |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |                   | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン  |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |                   | ウィンカー  | ◎  |       |
| 水混入   | ◎  |    | P/W(運転席) | ◎  |                   | ワイパー   | ◎  |       |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W(助手席) | ◎  |                   | ミラー    | ○  | カバー外れ |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | /  |                   |        |    |       |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | △  | エンジンチェックラン<br>プ点灯 |        |    |       |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |                   |        |    |       |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | /  |                   |        |    |       |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |                   |        |    |       |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 標準                |        |    |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | /  |                   |        |    |       |
| ギア鳴き  | ◎  |    |          |    |                   |        |    |       |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |                   |        |    |       |
| クラッチ  | ◎  |    |          |    |                   |        |    |       |
| 異音    | ◎  |    |          |    |                   |        |    |       |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |                   |        |    |       |
| リターダ  | /  |    |          |    |                   |        |    |       |

| 走行関係  |    |              |
|-------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           |
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | /  |              |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ◎  |              |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>100L |

| 上物仕様 |    |    |
|------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質  | /  | 鉄板 |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |





特記事項 排気ブレーキ点灯。プロテクタサイド両側割れ。天井へこみ有り。右ドアバイザー欠品。リアフェンダー両側曲がり。前立キャブ側サビ。室内汚れ、タバコヤニ。

記録簿 有 (H27/9)

| タイヤ残量    |    |    |    |  | タイヤサイズ      |             |             |             |
|----------|----|----|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm   |    |    |    |  |             |             |             |             |
| 4        | 5  |    |    |  | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —        | —  |    |    |  | —           | —           |             |             |
| 12       | 12 | 12 | 12 |  | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —        | —  | —  | —  |  | —           | —           | —           | —           |
| スペア      |    | 13 | —  |  | スペア         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材: スチール |    |    |    |  | 備考:         |             |             |             |

| 上物仕様                 |        |              |         |
|----------------------|--------|--------------|---------|
| 上物名                  | メーカー   | 型式「製造番号」     | 年式      |
| ダンブ                  | 極東開発工業 | 「07002P131Y」 | 平成19年3月 |
| 【備考】手動コボレン。前立アングル補強。 |        |              |         |
|                      |        |              |         |
| 【備考】                 |        |              |         |
|                      |        |              |         |
| 【備考】                 |        |              |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|