

| 車両情報      |             |         |             |         |              |             |
|-----------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|-------------|
| 車名        |             | 年式      | 型式          | 形状      | 車両番号         |             |
| 日野        |             | 平成23年9月 | BDG-FC6JKWA | アルミウィング | FC6JKW-15183 |             |
| 走行        | 馬力          | シフト     |             | ブレーキ    | ボディ内寸        |             |
| 514,057km | 180PS/132KW | M/T 6速  |             | エア-     | 長:6,270 mm   | 幅:2,210 mm  |
|           |             |         |             |         | 高:2,400 mm   | 門高:2,320 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| 点検項目    | エンジン |                |
|---------|------|----------------|
|         | 結果   | 状態             |
| 異音      | ◎    |                |
| オイル混入   | ◎    |                |
| オイル漏れ   | ○    | オイルパン          |
| 水混入     | ◎    |                |
| 水漏れ     | ◎    |                |
| 燃料漏れ    | ◎    |                |
| 排気      | ◎    |                |
| マフラー    | ○    | テールパイプすず付<br>蓋 |
| ターボ     | ◎    |                |
| 冷却水吹き返し | △    | 有              |

| 点検項目  | ミッション |    |
|-------|-------|----|
|       | 結果    | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎     | ○  |
| ギア抜け  | ◎     | ○  |
| クラッチ  | ◎     | ○  |
| 異音    | ◎     | ○  |
| オイル漏れ | ◎     | ○  |
| リターダ  | ／     | ○  |

| 点検項目              | 電装関係 |           |
|-------------------|------|-----------|
|                   | 結果   | 状態        |
| エアコン              | ○    | 風量調節ツマミ欠損 |
| スターター             | ◎    |           |
| オルタネーター           | ◎    |           |
| パワーウィンドウ<br>(運転席) | ◎    |           |
| パワーウィンドウ<br>(助手席) | ◎    |           |
| 坂道発進装置            | ◎    |           |
| 異常ランプ             | ◎    |           |
| オーディオ             | —    |           |
| オーディオ<br>(不具合)    | ◎    |           |
| バックカメラ(色)         | —    | カラー       |
| バックカメラ<br>(不具合)   | ◎    |           |
| 電格ミラー             | ◎    |           |
| ETC               | ◎    | 2.0       |
| タコグラフ             | /    |           |

| キャビン            |    |             |
|-----------------|----|-------------|
| 点検項目            | 結果 | 状態          |
| シート             | ○  | へたり         |
| ヘッドライト<br>(種類)  | —  | ハロゲン        |
| ヘッドライト<br>(不良合) | ◎  |             |
| ウィンカー           | ◎  |             |
| ワイパー            | ◎  |             |
| ミラー             | ○  | 運転席側ステー要修理。 |

| 点検項目      | 走行関係 |              |
|-----------|------|--------------|
|           | 結果   | 状態           |
| ハンドル      | ◎    |              |
| エアサス（種類）  | —    |              |
| エアサス（不具合） | ／    |              |
| パワーステアリング | ◎    |              |
| リーフサス     | ◎    |              |
| 燃料タンク     | ◎    | スチール<br>200L |

| 点検項目  | デフ結果 | 状態 |
|-------|------|----|
| 異音    | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| デフロック | /    |    |

待記事項 キャブ天井ランプ架装。運転室ライト割れ。室内汚れ、タバコヤニ。泥よけ破れ。ウイング行燈取外し跡有り。バックライトレンズ割れ。

記録簿 ○

タイヤ残量

単位: mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 7 | 9 |   |
|     | — | — |   |
| 5   | 6 | 4 | 5 |
| —   | — | — | — |
| スベア |   | 0 | — |





| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>225/90R17.5</u> | <u>225/90R17.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>225/90R17.5</u> | <u>225/90R17.5</u> | <u>225/90R17.5</u> | <u>225/90R17.5</u> |
| —                  | —                  | —                  | —                  |
| スペア                |                    | <u>225/90R17.5</u> | —                  |

素材：鉄

備考：フロント両側段減り。

| 上物仕様                                                                |         |          |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 上物名                                                                 | メーカー    | 型式「製造番号」 | 年式      |
| アルミウイング                                                             | トランテックス | HFCKA-   | 平成23年9月 |
| 【備考】ラッシング2段。床フック5対。庫内灯4ヶ。                                           |         |          |         |
| 格納ゲート                                                               | 極東開発工業  | CG1002F- | 平成23年9月 |
| 【備考】最大昇降質量1000kg。ゲート長1450、幅2190、ストッパー迄長1230、サイドストッパー幅2210。ストッパー要調整。 |         |          |         |
|                                                                     |         |          |         |
| 【備考】                                                                |         |          |         |
| 【上物仕様備考】ウイング左後方補修跡。庫内アオリ一部ビス外れ。                                     |         |          |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



| 【外装】 |       |    | 【ボデー内】 |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|--------|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり    | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |